

Protokoll från trygghetsvandring i Dalen 20 november 2013.

Generellt:

- Det behövs tydliga och ”glada” områdesskyltar som hälsar välkommen till området.
- Det behövs fler återvinningsstationer
- Det behövs hundrastgårdar
- Mycket biltrafik i bostadsområdena, parkerade bilar i allén och vid vändplaner
- Bommen vid servicehuset (Micasas fastighet) är alltid öppen
- Det behövs fler bommar för att hindra trafik samt befintliga bommar hålls stängda

Karta över aktuellt område finns sist i dokumentet.

Nr på karta	Platsbeskrivning	Synpunkt	Ansvar	Tidplan genomförande av åtgärd	Kommentar vid ej planerad åtgärd	Åtgärd genomförd JA/NEJ
1	Kyrkogården	Tillhåll	För kännedom till kyrkogårdsförvaltningen, polis och stadsdelsförvaltningen			
2	Upphöjt torg utanför Pressbyrån	Trasig belysning	Trafikkontoret			
3	Cykelbana	Skyltar för gående/cyklister felvänd beroende på om man kommer norr eller söder ifrån	Trafikkontoret/ Stadsdelsförvaltningen			
3	Cykelbana	Cykelbanan dold bakom det upphöjda torget – cyklister syns inte för gående från centrum Behov av ytterligare belysning	Trafikkontoret			
4	Parkslutning längs med trottoar Åstorpsringen	Klotter på skylt	Trafikkontoret			

Protokoll från trygghetsvandring i Dalen 20 november 2013.

Nr på karta	Platsbeskrivning	Synpunkt	Ansvar	Tidplan genomförande av åtgärd	Kommentar vid ej planerad åtgärd	Åtgärd genomförd JA/NEJ
4	Parkslutning längs med trottoar Åstorpsringen	Brist på parkeringsplatser	Trafikkontoret			
4	Parkslutning längs med trottoar Åstorpsringen	Skylt ligger ner	Trafikkontoret/ Stadsdelsförvaltningen			
4	Parkslutning längs med trottoar Åstorpsringen	Skymmande växtlighet	Stadsdelsförvaltningen			
4	Parkslutning längs med trottoar Åstorpsringen	Skräpigt	Stadsdelsförvaltningen			
5	Invid parkeringsgaraget	Belysning saknas på områdesskylt	Svenska bostäder			
	Invid parkeringsgaraget	Områdesskylt behöver uppdateras	Svenska bostäder			
6	Gemensam ytan mellan Dalen 10 (Grangården) och Dalen 11 (Poppelgården)	Olika ljuskällor	Grangården Svenska bostäder			
7	Täppgränd vändplan	Brister i snöröjning på gata, särskilt mot bommen	Trafikkontoret			
8	Täppgränd	Trasig belysning	Trafikkontoret			

Protokoll från trygghetsvandring i Dalen 20 november 2013.

Nr på karta	Platsbeskrivning	Synpunkt	Ansvar	Tidplan genomförande av åtgärd	Kommentar vid ej planerad åtgärd	Åtgärd genomförd JA/NEJ
9	Parkväg mellan Dalen 9 (Plommongården) och Dalenskogen/ Dalenparken	Parkvägen vinterväghålls inte	Stadsdelsförvaltningen			
10	Gångtunnel	Trasig belysning	Trafikkontoret			
11	Parkvägen	Mycket löv på parkvägen och sprickor i asfalten	Stadsdelsförvaltningen			
12	Skogbacken	Klotter på skylt	Trafikkontoret			
13	Transformator	Klotter på byggnad	Trafikkontoret alt Brf Plommongården			
14	Dalenparken	Mörkt	Trafikkontoret/ Stadsdelsförvaltningen			
15	Buskage mellan parkväg och lekplats	Mycket ogräs	Stadsdelsförvaltningen			
16	Vid parkeringsplatsen och inpå sjukhusområdet	Tillhåll, försäljning	För kännedom till polis och stadsdelsförvaltningen			
17	Mellan Dalen 14 (Hagtornsgården) och Dalen 15 (Körsbärgsgården)	Bilar körs ofta in på gårdarna Bommen är klen	Brf Hagtornsgården Brf Körsbärgsgården			
18	Gemensam yta mellan Dalen 14 (Hagtornsgården) och Dalen 19	Tillhåll	För kännedom till polis och stadsdelsförvaltningen			

Protokoll från trygghetsvandring i Dalen 20 november 2013.

Nr på karta	Platsbeskrivning	Synpunkt	Ansvar	Tidplan genomförande av åtgärd	Kommentar vid ej planerad åtgärd	Åtgärd genomförd JA/NEJ
18	Gemensam yta mellan Dalen 14 (Hagtornsgården) och Dalen 19 (Lönngården)	Saknas belysning	Brf Hagtornsgården Brf Lönngården Eller tk?			
19	Gemensam yta mellan Dalen 14 (Hagtornsgården) och Dalen 16 (Pärongården) – ut mot allén	Mycket trafik och ofta parkerade bilar	För kännedom till polis och till Brf Hagtornsgården och Brf Pärongården			
20	Grusåsgränd vändplan	Hål i asfalt på körbanan	Trafikkontoret			
20	Grusåsgränd vändplan	Grovsopor ligger på gata	Trafikkontoret			
21	Grusåsgränd	Trasig, sönderkörd kantsten Big Bags på gata Nerkörda skyltar	Trafikkontoret , men åtgärdas av Svenska Bostäder			
21	Grusåsgränd	Bom öppen mot Dalen 3 (Kastanjegården)	Svenska bostäder			
21	Grusåsgränd	Ofta tillhåll/häng för ungdomsgäng	För kännedom till polis och stadsdelsförvaltningen			
22	Dalen 5 (Äppelgården)	Bommen är ofta öppen in mot Dalen 5 (Äppelgården)	Brf Äppelgården			
23	Gemensam yta	Trädskronor växer in i belysning	Svenska bostäder			

Protokoll från trygghetsvandring i Dalen 20 november 2013.

Nr på karta	Platsbeskrivning	Synpunkt	Ansvar	Tidplan genomförande av åtgärd	Kommentar vid ej planerad åtgärd	Åtgärd genomförd JA/NEJ
	mellan Dalen 4 (Lindgården) och Dalen 7 (Hasselgården)					
24	Gång- och cykelstråk längs med tunnelbanespåren	Mörkt stråk, svagt sken från befintliga stolpar	Trafikkontoret			
24	Gång- och cykelstråk längs med tunnelbanespåren	Flertalet rishögar ligger (har legat länge)	Stadsdelsförvaltningen			
24	Gång- och cykelstråk längs med tunnelbanespåren	Hål i asfalt	Stadsdelsförvaltningen			
25	Längs med parkväg vid transformator	Förslag om plats för ny återvinningsstation	För kännedom till FTI			
26	Halv vändplan vid Åsgärdevägen	Otydlig skyltning om parkeringsförbud inne på gården	Svenska Bostäder			
27a+b	Dalens allé	Höga häckar som skymmer sikt och fungerar som tillhåll	Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret			
28	Backe ner mot tunnelbanestationen	Halt på vintern	Trafikkontoret			
28	Backe ner mot tunnelbanestationen	Behov av större föreningsmeddelandetavla	Stadsdelsförvaltningen			
29	Torget	Betongfundament med elkablar	Trafikkontoret			



Trygghetsvandring Gamla Enskede 20 nov 2013

